

Universal Probe Boundary-Scan Tool リリースノート

2014年 10月 31日

株式会社 Sohwa & Sophia Technologies

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このリリースノートには、下記製品に関するアップデート情報を記載しております。

製 品 名	最新バージョン
Universal Probe Boundary-Scan Tool	1.1.0.0

Version 1.1.0.0

- (1) OSの表示言語に関係なくインストール時に指定した言語で表示されるようになりました。
- (2) BSDL管理ウィンドウの項目名が間違っている不具合を修正しました。
- (3) 波形の印刷が見きれない不具合を修正しました。
- (4) ポートグループを作成するとハングすることがある不具合を修正しました。
- (5) 波形表示ウィンドウで速い間隔でサンプリング中に上下にスクロールするとポート名が正しく更新されない不具合を修正しました。
- (6) 一部のターゲットで接続できない不具合を修正しました。
- (7) OSのディスプレイの設定を100%以外設定する、またはカスタムDPI設定を100%以外に設定した場合に発生する以下の不具合を修正しました。
 - a) 波形表示ウィンドウを上下にスクロールしたときに表示が崩れる不具合。
 - b) 波形表示ウィンドウでポート名を選択した時に選択領域が小さい不具合。
 - c) スクリプトウィンドウの表示が崩れている不具合。

Version 1.0.0.0

新規リリース

以上